

Số: 384 /BV

Lệ Thủy, ngày 23 tháng 05 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa máy móc thiết bị với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy

Địa chỉ: Tổ dân phố Xuân Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Nguyễn Hữu Thảo, Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, số điện thoại: 0912.690.155.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- *Nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện tại địa chỉ:* Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, Tổ dân phố Xuân Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 23 tháng 05 năm 2024 đến trước 08h ngày 03 tháng 06 năm 2024.⁽²⁾

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 03 tháng 06 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Bệnh viện liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sửa chữa nồi hấp rác - Model: CISA 2HP 4510 - S/N: AT-1451	Tủ điều khiển báo lỗi, không hoạt động được. Đề nghị khảo sát thực tế và có phương án chào giá cho sát đúng.	Cái	01	Khoa KSNK	30/06/2024


2	Sửa chữa tủ điều khiển hệ thống bơm (Máy bơm nước từ giếng khoan bệnh viện)	Bộ điều khiển thời gian (DH485 S-S) đã bị hỏng, không hoạt động được. Đề nghị khảo sát thực tế và có phương án chào giá cho sát đúng.	Cái	01	Phòng KHTH
3	Sửa chữa ghế nha khoa - Model: Selene - S/N: SE0806038	Các tay khoan bị hỏng. Dây ống tay khoan bị hỏng. Đầu nén khí bị hỏng. Đề nghị khảo sát thực tế và có phương án chào giá cho sát đúng.	Cái	01	Khoa Liên chuyên khoa
4	Sửa chữa Máy siêu âm (R5) Samsung - Model:USS – SAR5N20/WR - S/N: S0IBM3HK800004N	Bị hỏng, không hoạt động được. Đề nghị khảo sát thực tế và có phương án chào giá cho sát đúng.	Cái	01	Khoa CDHA

Ghi chú: Nhà cung cấp dịch vụ chào giá phải bao gồm thuế và các loại phí, tiền công kỹ thuật, bảo hành, chi phí đi lại, vận chuyển hàng hóa dịch vụ đến tại Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy.

2. Nhà cung cấp dịch vụ chào giá theo mẫu sau (Kèm theo)

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD BV (b/c);
- Website Bệnh viện;
- Lưu VT.



Ngô Đức Vận